

А К Т
приемки-передачи

многоквартирного жилого дома № 23 по ул. Восточная

" 15 " 04 2010г

Комиссия в составе:

1. Представителей ООО Управляющая компания "СЭЖФ"
2. Представителей эксплуатирующей организации МУ "СЗ"

Произвели обследование данного жилого дома и отметила следующее:

Общие сведения по общим строениям.

Год постройки:	1959
Материал стен:	К
Число этажей:	2
Количество квартир:	8
Общая площадь дома:	347,9

Выводы обследования:

Фасад, цоколь, входные двери, подъезды, окна, отмостка, крыльца,

в удовлетворительном состоянии

Требуется кап. ремонт кровли.

Электросети находятся в удовлетворительном состоянии.

Инженерные сети находятся в неудовлетворительном состоянии,

требуется ремонт (капитальный)

Подписи членов комиссии:

Гл. инженер МУ "СЗ"







Гл. инженер МУП СЭЖФ

Инженер МУП СЭЖФ

Инженер МУП СЭЖФ

Мастер УТС и РВСС СЭЖФ

Начальник МУ СЭЖФ

_____		Ломаев А.П.
_____		Голубев В.В.
_____		Маслова Н.Ю.
_____		Лысова Е.М.
_____		Иванченко Н.П.
_____		Шераш А.А.

Сдал:

Начальник МУ "СЗ"

Первухин О.В.



Принял:

Директор ООО УК СЭЖФ

Проскурина Н.В.

